


FICHA TÉCNICA

Luva Carboflex



MARCA	CARBOGRAFITE
C.A	11.372
NORMAS	BS EN 420:2003 + A1:2009 EN ISO 374-1:2016 EN 388: 2016

9½ 012291212 | 012291312 | 012291412



INDICAÇÕES DE APLICAÇÃO

Indústria química, construção civil e mineração, manuseio de materiais abrasivos, manuseio de materiais recobertos de óleo, graxa, solventes, ácidos e amoníacos.

ESPECIFICAÇÕES

- Estrutura: Fabricada em PVC especial;
Interior forrado em tecido de algodão;
- Revestimento: Antiderrapante na palma;
- Punho: Recortado.

COMPOSIÇÃO

100% PVC especial.

PUNHO


26cm, 36cm e 46cm.

CÓDIGOS

012291229 - Luva Carboflex 26cm

012291329 - Luva Carboflex 36cm

012291429 - Luva Carboflex 46cm



Nível de desempenho: Conforme determinado no relatório de ensaio.



RESISTÊNCIA A PENETRAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS, TAIS COMO:

- A - Metanol (nível2);
- K - Hidróxido de sódio 40% (nível 6);
- L - Ácido sulfúrico 96% (nível 4).

RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES

A validade deste equipamento é 60 meses.

As luvas têm a finalidade de proteger as mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes, perfurantes de acordo com o nível de desempenho.

Verifique se as luvas se encontram em perfeito estado de conservação antes de utilizá-las.

Para garantir a utilização correta e adequada da luva, consultar o responsável pela segurança do trabalho.

Verifique o tamanho da luva para que seja adequada a sua mão, o estiramento do tecido pode variar a propriedade de segurança da luva.

As luvas devem ser colocadas para o uso com as mãos secas e limpas.

Não é indicado o uso por pessoas que usem anéis com pedras, pulseiras, ou outro material que possa cortar ou perfurar a luva.

Não foram relatados ou conhecidos casos de alergias, dermatoses ou outro efeito secundário de dano à saúde no uso correto das luvas. Caso ocorra qualquer sintoma interrompa o uso e procure orientação médica.

Atenção ao risco de acidente no uso das luvas quando máquinas, equipamentos ou partes móveis destes estiverem em operação.

HIGIENIZAÇÃO, ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

Não existe nenhuma higienização a ser feita nas luvas, portanto quando elas estiverem impregnadas por poeiras, graxas, ou quando apresentarem desgastes, cortes e rasgos, as luvas deverão ser substituídas por novas.

As luvas devem ser guardadas em local seco, arejado e longe de produtos químicos.

www.carbografite.com.br | (24) 2222 - 9900 | sac@carbografite.com.br

CARBOGRAFITE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

Estrada União e Indústria, 15.500 - Petrópolis - RJ | CEP: 25.750-226 | CNPJ: 36.427.615/0001-46