

## GRAMPOS TERRA

Utilizados para conexão terra (retorno da corrente para a máquina) em processos de soldagem. Indicados para soldas elétricas. Também conhecido como garra negativa.

### Grampos Terra **Linha N**

#### N 300

- Confeccionado em alumínio.
- Ciclo de trabalho: 70%



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	AMPERAGEM
010019610	N 300	300

Embalagem master com 50 unidades.

#### N 500

- Ciclo de trabalho: 100%



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	AMPERAGEM
010019710	N 500	500

Embalagem master com 50 unidades.

#### N 1000

- Ciclo de trabalho: 70%



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	AMPERAGEM
010400810	N 1000	500

Embalagem master com 50 unidades.

### Grampos Terra **Linha i**

Permite fixação direta do cabo de solda no corpo do grampo terra até 95mm<sup>2</sup>.

#### i 300

- Confeccionado em alumínio.
- Ciclo de trabalho: 70%



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	AMPERAGEM
010595210	i 300	300

Embalagem master com 50 unidades.

#### i 500

- Ciclo de trabalho: 100%




CÓDIGO	DESCRIÇÃO	AMPERAGEM
010595310	i 500	500

Embalagem master com 50 unidades.

#### i 1000

- Ciclo de trabalho: 70%



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	AMPERAGEM
010595410	i 1000	500

Embalagem master com 50 unidades.

### Grampos Terra **Estampados**

#### 300A



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	AMPERAGEM
012538312	300 A	300

Embalagem master com 100 unidades.

#### 500A



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	AMPERAGEM
012466012	500A	500

Embalagem master com 50 unidades.

## TERMINAIS DE COBRE

Fabricados em cobre eletrolítico de alta condutibilidade com banho de estanho. Próprios para cabos de solda.



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Ø FURO PARA PARAFUSO
012067012	35mm <sup>2</sup> - 2	10
012067112	50mm <sup>2</sup> - 1/0	10
012067212	70mm <sup>2</sup> - 2/0	10
012067312	95mm <sup>2</sup> - 3/0	12
012067412	120mm <sup>2</sup> - 4/0	12

Embalagem com 10 unidades.  
Só vendido em embalagem fechada.