


FICHA TÉCNICA

Luva Antivibração CG ATV001



MARCA	CARBOGRAFITE
C.A	35.975
NORMAS	EN ISO 10819:2013; EN 420:2003 + A1:2009; BS EN 388:2003

9 012555012



INDICAÇÕES DE APLICAÇÃO

Para uso com ferramentas elétricas e pneumáticas.
Manuseio de maquinário de impacto e vibração.

ESPECIFICAÇÕES


- Estrutura: Fabricada em fios de algodão;
- Revestimento: Gomos de cloro-neoprene na palma e dedos;
- Punho: Tricotado (evita a entrada de detritos na luva).

FATOR DE TRANSMITÂNCIA DE VIBRAÇÃO

Média Frequência (15 a 200Hz) - 0,865.
Alta Frequência (200 a 1250Hz) - 0,598.

COMPOSIÇÃO

60% Neoprene, 25% Poliéster, 15% Algodão.



Nível de desempenho: Conforme determinado no relatório de ensaio.

RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES

A validade deste equipamento é indeterminada.

As luvas têm a finalidade de proteger as mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes, perfurantes de acordo com o nível de desempenho.

Verifique se as luvas se encontram em perfeito estado de conservação antes de utilizá-las.

Para garantir a utilização correta e adequada da luva, consultar o responsável pela segurança do trabalho.

Verifique o tamanho da luva para que seja adequada a sua mão, o estiramento do tecido pode variar a propriedade de segurança da luva.

As luvas devem ser colocadas para o uso com as mãos secas e limpas.

Não é indicado o uso por pessoas que usem anéis com pedras, pulseiras, ou outro material que possa cortar ou perfurar a luva.

Não foram relatados ou conhecidos casos de alergias, dermatoses ou outro efeito secundário de dano à saúde no uso correto das luvas. Caso ocorra qualquer sintoma interrompa o uso e procure orientação médica.

Atenção ao risco de acidente no uso das luvas quando máquinas, equipamentos ou partes móveis destes estiverem em operação.

HIGIENIZAÇÃO, ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

Não existe nenhuma higienização a ser feita nas luvas, portanto quando elas estiverem impregnadas por poeiras, graxas, ou quando apresentarem desgastes, cortes e rasgos, as luvas deverão ser substituídas por novas.

As luvas devem ser guardadas em local seco, arejado e longe de produtos químicos.

www.carbografite.com.br | (24) 2222 - 9900 | sac@carbografite.com.br

CARBOGRAFITE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

Estrada União e Indústria, 15.500 - Petrópolis - RJ | CEP: 25.750-226 | CNPJ: 36.427.615/0001-46